P-LAB

P-LAB a.s., U Pekáren 1, 102 00 Praha 15
www.p-lab.cz | tel: 271 732 800

ANILIN FTALÁT sprej pro TLC **VAROVÁNÍ**

H226 Hořlavá kapalina a páry. | **H319** Způsobuje vážné podráždění očí. | **H336** Může způsobit ospalost a závratě. | **H373** Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. | **P210** Chraňte před teplem, horkými povrch, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapáleni. Zákaz kouření. | **P260D** Nevdechujte páry. | **P260** Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. | **P280** Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. **Nebezpečné složky směsi:** ethanol, CAS: 64-17-5, isopropanol, CAS: 67-63-0, kyselina ftalová, CAS: 88-99-3.

P-LAB

P-LAB a.s., U Pekáren 1, 102 00 Praha 15
www.p-lab.cz | tel: 271 732 800

ANILIN FTALÁT sprej pro TLC **VAROVÁNÍ**

H226 Hořlavá kapalina a páry. | **H319** Způsobuje vážné podráždění očí. | **H336** Může způsobit ospalost a závratě. | **H373** Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. | **P210** Chraňte před teplem, horkými povrch, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapáleni. Zákaz kouření. | **P260D** Nevdechujte páry. | **P260** Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. | **P280** Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. **Nebezpečné složky směsi:** ethanol, CAS: 64-17-5, isopropanol, CAS: 67-63-0, kyselina ftalová, CAS: 88-99-3.